





Рис.1



Нумерация выводов указана на шильдике.

Таблица

Обозначение	Условные обозначения
КЦА Я.4.364.34.04.0	СПНМ12-25-05
-01	СПНМ12-25-06
-02	СПНМ12-25-09
-03	СПНМ12-25-12
-04	СПНМ12-25-15
-05	СПНМ12-25-27
-06	СПНМ12-25-36
-07	СПНМ12-25-33